


優秀賞

リフォーム前後の写真



リフォームの動機／設計・施工の工夫点／施主の感想・満足度／特筆すべき住宅性能向上の内容など

＜リフォームの動機＞

10年以上無手入れだったためフェンス、手摺等のスチールの腐食が激しく危険なため、改修工事を行うこととなった。

＜設計の工夫点＞

建物の規模が大きく予算的には厳しい内容だった為、塗装仕上げを中心に、傷んだスチール部分は丸洗うことで外壁境界フェンスのみ危険のため取り替え。造作物は最小限に既存のものを再利用し全体的にモダンな空間をイメージしてデザインした。エントラ

ンとして最も気になった浴室前の集合ポストは建物奥に従い通路幅が広くなっているため、改修工事で管理会社が離れているため、球持ちがよいものや管理しやすい電球を選んだ。入口からも見えるよう通路側に袖壁を作成、階段の凹んだ空間にポストを設置した。

性能向上の特性

防犯性

データ

所在地 神奈川県相模原市

建物入口には新たにロゴをデザインし照明白く印象付けた。入口よりポストまで長いア

プローチには、住人を暖かく出迎える面倒をイメージし取り替えたアルミ製フェンスに

照明を施すと共に、通路照明も2-3Fは蛍光灯の昼白色、1Fは白色を用い、穏やかなエントランス空間を演出した。その他のスチール部はアルミニウムにみたシルバーに塗装を

し、手摺下部は墨色で塗装を施しモダンなデザインに仕上げた。

＜施主の感想＞

マンションとして空間のメリハリができる。アルミニウムにみえるシルバーの塗装にはびっくり。数年ぶりの満室になった。

特に配慮した住宅性能

・モルタルヒビのある床、階段には滑り止め、簡易防水（通路、階段にポウジンテックス（ミズタニ））を使用。

・賃貸マンションで管理会社が離れているため、球持ちがよいものや管理しやすい電球を選んだ。

・隣地境界フェンスはマンション側ばかりではなく、隣家にとっても美しいフェンスであるよう素材・照明等配慮した。

タイプ 賃貸共同建

構造 鉄筋コンクリート造

講評

賃貸マンションの共用部改修であるが、細やかな建築的工夫を積み重ねて、新たな魅力と価値を獲得している。特に照明による効果は大きいようである。賃貸住宅のリフォームはやり方次第で事業性を上げられる。

リフォーム部位： 居室 台所 浴室 便所 洗面所 廊下 階段 玄関 エクステリア マンション共用部

リフォーム前

Before

After

リフォーム後



S=1:400

